



01080042

VIRDIS

EN 420, EN 388

**PROTECTIVE GLOVES**

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon / bamboo yarn with rubber coating on the palm and fingers. Available sizes 7 - 10 in shortened lengths for special applications, according EN420:2003+A1:2009 and EN 388:2016.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry and wet conditions, especially in building, machinery, warehouses, agriculture etc.

Features and marking:

2131x – protection levels EN 388:2016

Abrasion resistance: 2

Cut resistance: 1

Tear resistance: 3

Puncture resistance: 1

Cut resistance ISO 13997: x

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Never rough them with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic, www.cerva.com.

AL DOREZA MBROJTESE

Pávskrimi: Doreza pesegesítéje tē produhuera me thurje pa tegel me kombinimini nájoni die bambue die me njé shtrés gome né pélémbe dhe gishta. Mund té ofrohen gjithastu edhe per pérdorme té veçanta me afat té shkurtér pérdormi. Doreza produhuera nel mhdashit 7-10 nē pérdürje me normat EN420: 2003 + A1: 2009 dne EN 388: 2016.

Pérdormi: Manipulim materialesh né ambiente té thaté dne té lagésh. Mbrojte nadje efekteve mekanike. Jané té destuara kryesht per pérdormi né industrie né ndáritim, né industrié mekanike, né magazina, né bujéshi dne aktiviteté té tjerá té njashme.

Karakteristikat dne shenjat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic, www.cerva.com.



2131x – niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Ristenja ndaj Konsumit 2

01080042 VIRDIS - Artikulli

Rezistenza ndaj Prejres 1

Masa

Rezistenza ndaj Grisjes 3

Data e Prodimit (Muaj/Viti)

Rezistenza ndaj Shpimit 1

Rezistenza ndaj Prejres ISO 13997: x

Mirembajta dne perdi i dorezës: Mbrojti dorezat nga xnehtesa. Mos i ekspozioni tek solucionet organike ose avut i tyre, lubrikantë, yndrat, vajrat i tyre minrale dhje uje. Pas perdotimit pastrojnë me furce që papastërohet dherë lehe te thenen ne temperaturë domhe. Dorezat nuk mund te lahen me lavatricë ose pastrim kimik.

Kujdes: Doreza nuk duhet te pérdoret nese ekziston njé rezik që pjeset levizete te makinerie. Karakteristika e mbrojtjes janë aplikuar vetem ne pjesen e pellembes se dorezës. Përdorimi gjithashtu masen e sakte dne kontrollon gjendjen e dorezës para çdo pérdormi. Mos perdoni kurre te grisura, ngushtesura ose te démuaré ne ndjone ménjejet. Pérdormi i dorezave mund te shkaktojë akarmë te lekures dne reaksiuni alergik tek njerzit me lekure shumë te ndjeshme, ne raste te tila té mos i përdoni me tej doz.

Transporti dne magazinimi: Doreza duhet te transportohen ne paketim original ose ne një mbules plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nra rreget e dijet. Jetegjatia ne raft eshtë 5 vjet nga data e prodimit, kur ruhen ne kushte te përshtatshme.

Cerifikatet tip CE eshtë lëshuar nga organ i autorizuar Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Mbetëria e Bashkuar.

Pávskrimi i autorizuar: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic, www.cerva.com.



2131x - niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Sürtümeye qarsi davamiliği: 2

01080042 VIRDIS - tanıtım

Kesilmeye qarsi davamiliği: 1

3

Cırılma qarsi davamiliği: 3

3 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamiliği ISO 13997: x


Goruyucu elcaklerin teknikullugu ve onlordan istifade qaydası: Elcaklerin istifade sonrasi temizlenir, tamam edin, üzü helleviden onlarin baxurafarin, sürtüyugunlar, mineral yağıların ve suyun tesirine meruz qoyulmaz. İstifade sonrasi üzündeki kalan qırın firça vasiteleri temizləyin ve elcakları otur. Elcaklar paltryuyan yaşınaq umayaq ve kimyevi təmizləmeye razı qoymaq olmaz.

Xabardarlıq: İstifade zamanı elcaklar harakət edən mexanizmləri iləşkən arasımda qalma riski varsa, onları istifade etməyin. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız elcakın ovuc hissəsinə tətbiq edilir. Həmçinin dəngək ölçüsü istifade edin avvala hər dəfə elcakların veziyətinin yoxlanı. Köhnəlmək, berkmiş ve ya başqa zədələnmış elcakları istifade etməyin. Hassas dənsi olan insanlırlar elcakları istifadəsi dərda qicqlanma ve allergik reaksiyalara səbəb olaraq, belə hallarda elcakları bir dəfə istifadə etməyin.

Dəsnimə ve saxlanma: Elcaklar orijinal qabında ya plastik qabda dasmalmalı, önləri qur, sahə, günes şularının birbaşa düşməndə yerdə saxlamalı. Münafiq şərtlərdə saxlanıldıqda, elcaklar istehsal tarixindən itibarən maksimum 5 idarəə saxlanıla bilər.

EC növ sertifikati bu organ tərəfindən verilmişdir: No. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Birleşmiş Krallık.

Səlahiyyətli nümayändə: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechiya, www.cerva.com.



2131x - niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Sürtümeye qarsi davamiliği: 2

01080042 VIRDIS - tanıtım

Kesilmeye qarsi davamiliği: 1

3

Cırılma qarsi davamiliği: 3

3 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamiliği ISO 13997: x

Goruyucu elcaklerin teknikullugu ve onlordan istifade qaydası: Handschuh schützen vor Wärme und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuh schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe freizulegen. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuh frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuh können nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Handschuh dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur auf den Handflächen des Handschuhes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuh Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragen, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuh. Handschuh verwenden kann einzige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuh mehr länger nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuh sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportieren werden, ist es notwendig, sie in trockenen, luftdichten und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Daslımlı: Daslımlı wurde der bevolmächtigten Person Nr. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom ausgestellt.

Bevollmächtigter Vertreter: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik, www.cerva.com.

2131x - niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Sürtümeye qarsi davamiliği: 2

01080042 VIRDIS - tanıtım

Kesilmeye qarsi davamiliği: 1

3

Cırılma qarsi davamiliği: 3

3 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamiliği ISO 13997: x

Goruyucu elcaklerin teknikullugu ve onlordan istifade qaydası: Handschuh schützen vor Wärme und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuh schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe freizulegen. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuh frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuh können nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Handschuh dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur auf den Handflächen des Handschuhes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuh Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragen, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuh. Handschuh verwenden kann einzige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuh mehr länger nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuh sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportieren werden, ist es notwendig, sie in trockenen, luftdichten und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Daslımlı: Daslımlı wurde der bevolmächtigten Person Nr. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom ausgestellt.

Bevollmächtigter Vertreter: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik, www.cerva.com.

2131x - niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Sürtümeye qarsi davamiliği: 2

01080042 VIRDIS - tanıtım

Kesilmeye qarsi davamiliği: 1

3

Cırılma qarsi davamiliği: 3

3 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamiliği ISO 13997: x

Goruyucu elcaklerin teknikullugu ve onlordan istifade qaydası: Handschuh schützen vor Wärme und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuh schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe freizulegen. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuh frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuh können nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Handschuh dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur auf den Handflächen des Handschuhes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuh Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragen, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuh. Handschuh verwenden kann einzige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuh mehr länger nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuh sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportieren werden, ist es notwendig, sie in trockenen, luftdichten und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Daslımlı: Daslımlı wurde der bevolmächtigten Person Nr. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom ausgestellt.

Bevollmächtigter Vertreter: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik, www.cerva.com.

2131x - niveli i mbrojtjes EN 388:2016

Sürtümeye qarsi davamiliği: 2

01080042 VIRDIS - tanıtım

Kesilmeye qarsi davamiliği: 1

3

Cırılma qarsi davamiliği: 3

3 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamiliği ISO 13997: x

Goruyucu elcaklerin teknikullugu ve onlordan istifade qaydası: Handschuh schützen vor Wärme und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuh schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe freizulegen. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuh frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuh können nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Handschuh dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur auf den Handflächen des Handschuhes angewendet. Verwenden Sie immer richtige Handschuhgröße zu untersuchen und Handschuh Zustand vor jedem Einsatz. Verwenden Sie niemals getragen, gehärtet oder in anderer Weise beschädigt Handschuh. Handschuh verwenden kann einzige Hautreizungen und allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in einem solchen Fall keine Handschuh mehr länger nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuh sind in der Originalverpackung oder in einer Kunststoffabdeckung transportieren werden, ist es notwendig, sie in trockenen, luftdichten und vor direkter Sonnene



01080042

VIRDIS

EN 420, EN 388



NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

Apraksts: Bezšķūjuši aizsargāmīdi, pirkstaini, ir rāzoti no neilona / bambusa trikotāžas maistījuma ar kaučuka slāni uz plaukstas un pirkstiem. Tos ir iespējams piegādāt speciālai izmantošanai ar sāsinātu garumu. Tieks rāzoti visi izmēri 7-10 saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016.

Pielietojums: Darbības ar materiāliem sausū un mitrā vidē. Aizsardzība pret mehāniskām iedarbībām. Tie ir paredzēti izmantošanai galvenokārt ceļniecībā, mašīnbūves rūpniecībā, noķertavās, laukaimniecībā u.tml.

Egenskaper og merking:



Les Bruks-anvisningen

fh

Identifikasjon av autorisert representant



EC-samsvar



Ikon for mekanisk fare

2131x - EN 388:2016 Beskyttelsesmerking

Slitasjebestandighet:

2

01080042 VIRDIS - artikkel

Skjørefasthet:

1

størrelse

Rivstryke:

3

produsjonsdato (år)

Stikkstryke:

1

EN 388:2016-standard og utstedelsesår

Skjørefasthet ISO 13997: x

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanske mot varmestrålning, ikke utsatt den for organiske løsemidler og damp fra slike, smøremidler, fett, mineralolje og vann. Fjern grun skum ved en børste og la hanskene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke renses.

Advarsel: Hanskene må ikke benyttes dersom det er far for at de kan bli hekket opp i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskens håndflater. Bruk alltid hanskene i riktig styrrelse og sjekk hanskens tilstand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitt, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan forårsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hanskene elsker å bli frakket i sin originalinnpakning eller i et plastdelsel. De må oppbevares tørt og kjølig og skjemmet mot direkte sollys. Hyllelevelset er 5 år fra produsjonsdatoen under givende forhold.

EC-typesertifikat: Et utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannia


Autorisert representant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com.

PL REKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE

Opis: Rekawice dziane bezszwowe, pięciopalcowe, wykonane z mieszanki nylonu i przedszywanego bambusowego, powlekane lateksem o chropowatości wykrojonej na dloni i palcach. Dostępne w rozmiarach 7 - 10 o skróconej długosci dla specjalnych aplikacji. Zgodne z normami EN420:2003+A1:2009 oraz EN 388:2016.

Zastosowanie: Rekawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku, w szczególności w budownictwie, mechanice, pracy magazynowej, rolnictwie itp.

Właściwości i przeznaczenie:



piktogram informacji oznaczenie autoryzowanego przedstawiciela

fh

oznaczenie zdolności

piktogram ryzyko mechaniczne

2131x - Stoppie ochrony EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 2

Stopień ochrony przeciw przerzucaniu: 1 01080042 VIRDIS - typ rekawice

Stopień ochrony przeciw rozdrzadzeniu: 3 rozmiar

Stopień ochrony przeciw przerzucaniu: 1 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przerzucaniu ISO 13997: x

Instrukcja konserwacji i użycia rąkawic ochronnych: Rąkawice należy chronić przed cięciem promieniowania, nie należy ich wystawiać na działanie organicznych rozpuszczalników i ich oparów. Po każdym użyciu należy oczyścić rąkawice z zanieczyszczeń za pomocą szoteczki i wody a następnie pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rąkawice nie można prać w pralce ani czyszczyć chemicznie.

Uwaga: Nie należy używać rąkawic jeżeli istnieje ryzyko uchwytycia ich i rurzadza przez ruchome części maszyny. Właściwości ochronne dotyczą wyłącznie części chwytnej rąkawik. Zawsze należy używać rąkawice we właściwym rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić ich stan. Nigdy nie należy używać rąkawic, które są podarte, przetrarte, stwardniałe lub też w jakikolwiek innym sposób uszkodzone. Rąkawice mogą powodować podrażnienie skóry u osób wrażliwych - w takim przypadku należy zrezygnować z dalszego stosowania tych rąkawic.

Transport i magazynowanie: Rąkawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Koniecznie jest przechowywanie rąkawic suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego. Przy odpowiednim magazynowaniu rąkawice można przechowywać do 5 lat od daty produkcji.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Wielka Brytania

Poddmiot upoważniony: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com.

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO DE CINCO DEDOS

Apraksts: Bezšķūjuši aizsargāmīdi, pirkstaini, ir rāzoti no neilona / bambusa trikotāžas maistījuma ar kaučuka slāni uz plaukstas un pirkstiem. Tos ir iespējams piegādāt speciālai izmantošanai ar sāsinātu garumu. Tieks rāzoti visi izmēri 7-10 saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016.

Pielietojums: Darbības ar materiāliem sausū un mitrā vidē. Aizsardzība pret mehāniskām iedarbībām. Tie ir paredzēti izmantošanai galvenokārt ceļniecībā, mašīnbūves rūpniecībā, noķertavās, laukaimniecībā u.tml.

Propiedades e marcação:



2131x - EN 388:2016

Nivel de proteção contra abrasão: 2 01080042 VIRDIS - tipo de luva

Nivel de proteção contra corte com faca: 1 tamanho

Nivel de proteção contra rasgamento: 3 data de fabricação (mês/ano)

Nivel de proteção contra perfuração: 1

Nivel de proteção contra corte com faca ISO 13997: x

Instrução de manutenção e utilização das luvas de proteção: Proteja as luvas contra o calor radiante. Após utilização limpe a sujura grossa com uso da escova e passe por água limpa e deixe as luvas livremente estendidas à temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas na máquina de lavar nem limpadas a seco.

Aviso: As luvas não podem ser utilizadas se existe algum risco que possam ficar entaladas pelas componentes móveis das máquinas. As propriedades de proteção são aplicáveis apenas à parte da palma da luva. Utilize sempre as luvas de tamanho apropriado e antes de cada utilização verifique o estado delas. Nunca utilize as luvas desgastadas, endurecidas ou estragadas de qualquer outra maneira. Em pessoas sensíveis não se pode excluir a irritação da pele - nestes casos pare de utilizar as luvas.

Transporte e armazenagem: As luvas devem ser transportadas na embalagem original ou num saco plástico. As luvas devem ser armazenadas nos lugares secos e frios, fora da luz solar direta. O prazo de armazenamento, nas condições de armazenamento adequadas, é 5 anos da data de fabricação.

O certificado de tipo CE foi emitido pelo organismo notificado nº 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Representante autorizado: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com.



MANUŞ DE PROTECTIE CU CINCİ DEGETE

SÍMBOLOS DE USO

Descriere: Mănuș de protecție , cu cinci degete ,fara cusături, tricotate din nilon / fibre de bambus, palma și degetele inserate în latex natural. Dimensiuni disponibile 7-10, cu o lungime redusă pentru utilizari speciale, conform EN420:2003+A1:2009 și EN 388:2016.

Utilizare: Recomandate ,în principal,riscurilor mecanice ,potrivite în mediu scăzut și umed,în construcții,depozite,agricultură

Caracteristică și marcaje:

cititi instrucțiunile

fh

marcaj conform CE

pictograma riscuri mecanice

2131x - Nivel de protecție EN 388:2016

Rezistență la abraziune: 2 EN 388:2016 - anul aplicării standardului

Rezistență la tăiere: 1 01080042 VIRDIS - cod articol

Rezistență la rupte: 3 marimea

Rezistență la întepăiere: 1 data de fabricație (luna/an)

Rezistență la tăiere ISO 13997: x

Modul de utilizare și întretinere a manusilor de protecție: Mănuș de protecție impotriva căldurii radiante, nu expuneți la solventi organici sau vaporilor acestora. Îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscată-le la temperatura camerei. Mănușe nu pot fi spălate sau curățate chimic.

Atenție: Mănușe nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul ca acestea să fie prinse de pieze în miscare ale utilizatorilor. Caracteristica de protecție sunt numai pentru securitatea de la perioada de fabricație. Rezistența la tăiere este deosebită și trebuie să fie înaintată de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată manusi purtate sau deteriorate. Pentru provocă unui iritație sau reacții alergice la persoanele cu pielea foarte sensibilă, în acest caz nu folosiți mănușe.

Transport și depozitare:

Transportul se face în pungi de plastic sau în ambalajul original, este necesar să le păstrați în condiții uscate, răcoroase și de departe de lumina directă a soarelui. Perioada de valabilitate este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții adecvate.

Organismul autorizat ce a elaborat Certificatul de tip CE No 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Reprezentant autorizat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com.

2131x - EN 388:2016 Beskyttelsesmerking

Slitasjebestandighet: 2

01080042 VIRDIS - artikkel

Skjørefasthet: 1

Rivstryke: 3

Produksjonsdato (år):

Trikot: 1

Stikkstryke: 1

ISO 13997: x

Modul de utilizare și întretinere a manusilor de protecție: Mănuș de protecție impotriva căldurii radiante, nu expuneți la solventi organici sau vaporilor acestora. Îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscată-le la temperatura camerei. Mănușe nu pot fi spălate sau curățate chimic.

Atenție: Mănușe nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul ca acestea să fie prinse de pieze în miscare ale utilizatorilor. Caracteristica de protecție sunt numai pentru securitatea de la perioada de fabricație. Rezistența la tăiere este deosebită și trebuie să fie înaintată de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată manusi purtate sau deteriorate. Pentru provocă unui iritație sau reacții alergice la persoanele cu pielea foarte sensibilă, în acest caz nu folosiți mănușe.

Transport și depozitare:

Transportul se face în pungi de plastic sau în ambalajul original, este necesar să le păstrați în condiții uscate, răcoroase și de departe de lumina directă a soarelui. Perioada de valabilitate este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții adecvate.

Organismul autorizat ce a elaborat Certificatul de tip CE No 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Reprezentant autorizat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com.

2131x - EN 388:2016 Beskyttelsesmerking

Slitasjebestandighet: 2

01080042 VIRDIS - artikkel

Skjørefasthet: 1

Rivstryke: 3

Produksjonsdato (år):

Trikot: 1

Stikkstryke: 1

ISO 13997: x

Modul de utilizare și întretinere a manusilor de protecție: Mănuș de protecție impotriva căldurii radiante, nu expuneți la solventi organici sau vaporilor acestora. Îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscată-le la